

# PROCES VERBAL d'EXPERTISE

\*Navire : FREE MOUSSE

\*Propriétaire : SGB FINANCE

\*Colocataires : Monsieur Thierry BRAUN et Madame Martine BRAUN – 1 Place des Rues – 78440 FONTENAY SAINT PERE

\*Type de navire : voilier dériveur lesté de type SUN ODYSSEY 319

\*Chantier de construction : JEANNEAU (SPBI)

\*Numéro de série : FR-SPBSW023E818

\*Date de mise en service : 06.2018

\*Concessionnaire/vendeur du navire : CHANTIER NAVAL NAUTI PLAISANCE – Quai Charcot - 14150 OUISTREHAM

## ◆ Parties présentes à l'expertise :

\*Monsieur Thierry BRAUN, colocataire du voilier

\*Madame Martine BRAUN, colocataire du voilier

\*Monsieur Yannick COULON, service après-vente SPBI-JEANNEAU

\*Monsieur Mathieu BOISSONNEAU, service après-vente SPBI-JEANNEAU

\*Monsieur Pierre ANDRE, gérant CHANTIER NAVAL NAUTI PLAISANCE

\*Moi-même

## ◆ Résumé des faits :

- Suite à la livraison de ce voilier neuf et suite à son utilisation les colocataires ont constatés des entrées d'eau dans le voilier.
- Ces entrées d'eau ont détérioré un certain nombre de boiseries d'aménagements.
- Le service après-vente de la SOCIETE SPBI JEANNEAU est alors intervenu et diverses entrées d'eau identifiées ont fait l'objet de corrections.
- Malgré ces interventions, il subsiste encore d'autres entrées d'eau dont l'origine reste à identifier et il subsiste des dommages aux boiseries restant à traiter.

./...

**◆ L'identification contradictoire des entrées d'eau :**

- 1) Le capot de pont de carré fuit au niveau de son cadre de fixation et des vis de fixation de l'aérateur intégré.

L'eau fuyant au niveau du cadre chemine sous le contre moulage de pont et ressort selon la gîte du voilier en coulant le long des bordés dans les équipets Bd et Td de carré

L'eau est identifiée sous le contre moule de pont au niveau du spot d'éclairage Td AV de carré qui goutte.

Sur les côtés Bd et Td et principalement Td, à notre avis, l'eau est collectée dans une gouttière formée par le contre moule ce qui induit que l'eau peut ressortir en partie AR de carré.

- 2) Le capot de pont de cabine AV fuit au niveau des vis de fixation de l'aérateur intégré.
- 3) De l'eau suinte au niveau de la découpe de contre moulage de la prise de coque située dans le placard Bd de cuisine.

C'est par ce même bas de placard que Monsieur Thierry BRAUN a vu l'eau déborder en cours de navigation à la gîte Bd.

L'eau venant dans ce placard chemine à partir de l'arrière sous le contre moule avant de passer au travers d'une découpe de la cloison AV de cabine AR Bd.

Cette eau est collectée dans le coffre AR de cabine AR Bd qui est plein d'eau et qui montre lui-même une découpe d'accès sous contre moulage.

Cette eau collectée dans le coffre AR de cabine provient du système de passage des drosses en textile de barre à roue allant sur le secteur de barre qui n'est pas étanche.

2 drosses textiles rentrent dans le pont de fond de cockpit par 2 passes-coque non étanches et le panneau de coffre venant protéger ce système en fond de cockpit n'est pas étanche.

- 4) Les boiseries intérieures d'aménagements ont souffert de l'humidité et principalement celles du meuble cuisine.

**◆ Les parties présentes sont d'accord pour engager les travaux correctifs suivants :**

- remplacement des 2 capots de pont
- traitement des boiseries endommagées par l'humidité avec remplacement des boiseries impactées sur le meuble cuisine
- mise au point et installation d'un système d'étanchéité de passage des drosses textiles en fond de cockpit ou modification générale du système

- Ces travaux seront réalisés à la seule charge de la SOCIETE SPBI JEANNEAU, service après-vente et du CHANTIER NAVAL NAUTI PLAISANCE durant la période de non utilisation hivernale du voilier 2020/2021.



- Signatures des parties :

Service après-vente JEANNEAU,  
Monsieur Yannick COULON

  
JEANNEAU  
SPBI SA - CS 30045  
85170 DOMPIERRE SUR YON  
RCS La Roche Sur Yon 491 372 702

Service après-vente JEANNEAU,  
Monsieur Mathieu BOISSONNEAU

  
JEANNEAU  
SPBI SA - CS 30045  
85170 DOMPIERRE SUR YON  
RCS La Roche Sur Yon 491 372 702

Locataire du voilier,  
Monsieur Thierry BRAUN

Gérant CHANTIER NAVAL NAUTI PLAISANCE,  
Monsieur Pierre ANDRE

L'expert soussigné,  
Monsieur Philippe BOSSE



  
NAUTI PLAISANCE  
Quai Charcot  
14150 Ouistreham  
02.31.97.16.21  
nauti@nauti-plaisance.fr

